



## Größentabelle - Airtech Jacke Herren

**TRILOBITE**

Um die richtige Größe zu finden, messen Sie bitte nicht Ihren Körper, sondern eine Jacke, die Ihnen am besten passt.

Größentabelle (cm)								
#	Messbereich	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A	Rückenlänge	64	66	68	70	72	74	76
B	Rückenbreite	46	47	48	49	50	51	52
C	Brustumfang	112	116	120	124	128	132	136
D	Schulterweite	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	55,5	56,5
E	Saumumfang	98	102	106	110	114	118	122

**A Rückenlänge:** Die Rückenlänge wird vom stärksten fühlbaren Wirbel am Hals senkrecht am Körper nach unten gemessen. Lege hierfür das Maßband vom Kragen bis zum Jackenende mittig am Rücken entlang an.

**B Rückenbreite:** Die Rückenbreite wird am Rücken in der Höhe der Brustumfangslinie vom linken zum rechten Armansatz gemessen. Lege das Maßband am Rücken kurz unterhalb der Achselhöhlen waagrecht an.

**C Brustumfang:** Der Brustumfang wird waagrecht direkt unter den Achseln über die stärkste Stelle der Brust gemessen.

**D Schulterweite:** Die Schulterweite wird von der linken zur rechten Schulter gemessen. Meistens dient die Naht als Vorgabe.

**E Saumumfang:** Der Saumumfang wird waagrecht im Bereich der Hüfte und des Gesäßes gemessen. Es wird die weiteste Stelle gemessen.

